



PRANIE



pranie v práčke, max. teplota 95 °C, môže sa vyvárať, normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstredovanie



šetrné pranie v práčke, max. teplota 95 °C, mierne mechanické pôsobenie, plákanie pri klesajúcej teplote vody (COOL-DOWN), mierne odstredovanie



pranie v práčke, max. teplota 70 °C, normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstredovanie



pranie v práčke, max. teplota 60 °C, normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstredovanie



šetrné pranie v práčke, max. teplota 60 °C, mierne mechanické pôsobenie, plákanie pri klesajúcej teplote vody (COOL-DOWN), mierne odstredovanie



šetrné pranie v práčke, max. teplota 50 °C, mierne mechanické pôsobenie, plákanie pri klesajúcej teplote vody (COOL-DOWN), mierne odstredovanie



pranie v práčke, max. teplota 40 °C, normálne mechanické pôsobenie, plákanie a odstredovanie



šetrné pranie v práčke, max. teplota 40 °C, mierne mechanické pôsobenie, plákanie pri klesajúcej teplote vody (COOL-DOWN), mierne odstredovanie



veľmi šetrné pranie v práčke, max. teplota 40 °C, veľmi mierne mechanické pôsobenie, plákanie a odstredovanie, nesmie sa žmýkať ručne



veľmi šetrné pranie v práčke, max. teplota 30 °C, veľmi mierne mechanické pôsobenie, plákanie, odstredovanie



pranie iba ručne, max. teplota 30 °C, veľmi opatrné zaobchádzanie



nesmie sa prať, opatrná manipulácia v mokrom stave



ŽEHLENIE



teplota žehličky max. 200 °C



teplota žehličky max. 150 °C



teplota žehličky max. 110 °C, opatrne pri žehlení s parou



nesmie sa žehliť, naparovanie a spracovanie parou je neprípustné



BIELENIE CHLÓROM



môže sa bieliť prostriedkami uvoľňujúcimi chlór, používať len studený a zriedený roztok








nesmie sa bieliť prostriedkami uvoľňujúcimi chlór (môže byť aj čierny)



CHEMICKÉ ČISTENIE



môže sa čistiť všetkými obvykle používanými rozpúšťadlami, vrátane rozpúšťadiel uvedených pod symbolom P, ďalej trichlóretanom a 1.1.1-trichlóretanom obvyklými postupmi

-  môže sa čistiť tetrachlóretanom (perchlóretylénom), monofluórtrichlórmétanom, včítne rozpúšťadiel uvedených pod symbolom F. Obvyklé postupy čistenia sú bez obmedzenia
-  môže sa čistiť rovnakými prostriedkami ako v predchádzajúcom odstavci s obmedzeným pridaním vody, s obmedzeným mechanickým pôsobením a s obmedzenou teplotou sušenia. Samoobslužné čistenie nie je dovolené
-  môže sa čistiť iba trifluórtrichlóretanom a ťažkým benzínom (destilačné rozmedzie medzi 150 °C a 220 °C, bod vzplanutia 38 °C až 60 °C) obvyklými postupmi čistenia bez obmedzenia
-  môže sa čistiť rovnakými prostriedkami ako v predchádzajúcom odstavci s obmedzeným pridaním vody, s obmedzeným mechanickým pôsobením a s obmedzenou teplotou sušenia. Samoobslužné čistenie nie je dovolené
-  nesmie sa chemicky čistiť, nesmú sa odstraňovať škvrny organickými rozpúšťadlami



SUŠENIE V BUBNOVEJ SUŠIČKE



môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnom programe



môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote sušenia



nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke